


Highbay11/21


Seilabhängung / Rope Suspension

59HL92004
59HL92005











siteco

59HL92004




kg = 0.19

59HL92005




kg = 0.19

1a 59HL92004 **[mm]**





1b 59HL92005




siteco


2a 51HL . . . 1 .






2b 51HL . . . 2 .







siteco


2c 51HL . . . 3 .
59HL92004
L = 940±10
H = 400…1400
H
1/3
“click” 8x
1
2
1/3
“click” 4x
59HL92005
L = 540±50
H = 400…1400
H


siteco


2d 5 . HN . . . A...







2e 5 . HN . . . B...





siteco


3
4x / 8x
1
2
3
≤50
4
4x / 8x
5



Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com

5MA39-255154_ag
19.09.2024 / SCH