



Sensor Infälld PIR DALI BTDA

exakt^{or}

⚠️ Bryt spänningen innan installation och vid ändringar på sensorinställningar.
Disconnect the mains before installation and changes of the sensor settings.
Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai tunnistimen asetusten muuttamista.

⚠️ Iakta försiktighetsåtgärder vid hantering av enheter som är känsliga för elektrostatisk urladdning.
Observe precautions for handling electrostatic discharge sensitive devices.
Noudata varotoimia käsitellessäsi laitteita, jotka ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille.

INSTALLATION/INSTALLATION/ASENNUS



BTDA app




Exakt^{or} Koolmesh



Exakt^{or} Koolmesh




Detekteringsområde/Detection area/Tunnistusalue



Bluetooth räckvidd/Bluetooth range/Bluetooth kantama




Måttskiss/Mesurement/Mitat




För mer information och manualer, skanna QR-koden!
For more information and manuals, scan the QR code!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!

Kopplingsschema/Wiring Diagram/Kytentäkaavio



Tillbehör/Accessories/Tarvikkeet

13 020 46



Återvinning/Recycling/Kierrätys

