

Moln HE BTDA

exakt^{or}




Bryt spänningen innan installation och vid ändringar på sensorinställningar.
Disconnect the mains before installation and changes of the sensor settings.
Katkaise jännite ennen asennusta ja anturin asetuksia muuttaessa.



Iaktta försiktighetsåtgärder vid hantering av enheter som är känsliga för elektrostatisk urladdning.
Observe precautions for handling electrostatic discharge sensitive devices.
Noudata varotoimia käsitellessäsi laitteita, jotka ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille.


INSTALLATION / INSTALLATION / ASENNUS

Recessed




Wiring Diagram

Wiring diagram Without EU plug





Wiring diagram With EU plug




Pendant installation


Additional accessories to purchase with E/nr:
7028052



Utbytbart/ Replaceability/ Vaihdeettavuus.




Mätning/Mesurement/Mittaus



Model	L	H	B
Moln POP /HE	595	595	32

Alla mått är i mm. All measurements is in mm.

Detekteringsområde/ Detection area/ Tunnistusalue




Exakt^{or} Koolmesh App

Google Play

Apple Store



För mer information och manualer, skanna QR-koden!
For more information and manuals, scan the QR code!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!




SERVICE / SERVICE / PALVELU

SE: Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa. Ljuskälla, konverter ska endast bytas ut av tillverkare eller kvalificerad person. Denna produkt innehåller ljuskälla som har energieffektivitetsklass C.

EN: Clean the surface of the luminaire with a soft cloth. Light source, Converter shall only be replaced by manufacturer or qualified person. This product contains light source which has energy efficiency class C.

FI: Puhdista valaisimen pinta pehmeällä liinalla. Valonlähteen, muuntimen saa vaihtaa vain valmistaja tai pätevä henkilö. Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on C.



ÅTERVINNING / RECYCLING / KIERRÄTYS

